

Изменение товарной линейки

С **ноября 2012г.** прекращается поддержка компанией «Danfoss» преобразователей частоты (ПЧ) снятых с производства мощностью до 90кВт, т.е. VLT5000, VLT6000 и VLT8000 – зап.части поставляться не будут – ремонт данных ПЧ будет не возможен.

С **начала 2012г.** прекращается поддержка частотных преобразователей компанией «Schneider Electric» серий ATV38 и ATV58. Взамен этих ПЧ рекомендуется использовать серии ATV61 и ATV71.

Также с **начала 2012 года** прекращается поддержка некоторых запасных частей приводной техники компании «Control Techniques», а именно: не поставляются платы управления для «Mentor 2» и «Unidrive Classic». В связи с чем, при необходимости замены этих плат, ремонт данных аппаратов будет не возможен.

Поэтому, при выходе из строя вышеперечисленных преобразователей частоты **рекомендуется** замена на новые линейки:

Производитель оборудования	Оборудование, снимаемое с производства	Дата снятия с производства (прекращение поддержки)	Замена на новое оборудование	Примечание
Danfoss	VLT5000	Ноябрь 2012г.	FC-302	При мощности оборудования до 90кВт
	VLT6000		FC-102	
	VLT8000		FC-202	
Schneider Electric	ATV38	Начало 2012г.	ATV61, ATV68	
	AT58		ATV71	
Control Techniques	Mentor 2	Начало 2012г.	Mentor MP	При ремонте «Mentor 2» плата управления «MDA1» не поставляется
	Unidrive Classic		Unidrive SP	При ремонте «Unidrive Classic» платы управления не поставляются